

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：浙江中冶建设集团有限公司驻克什克腾旗东晟矿业项目部

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
提升容器重要承载件 （吊桶连接装置）	1	安德 TCZJ25/D-0825156	/	混合井	2025.08.25	2027.08.24	合格
提升容器重要承载件 （吊桶连接装置）	1	安德 TCZJ25/D-0825157	/	混合井	2025.08.25	2027.08.24	合格



赤峰安德检测检验有限公司

注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。
2. 此表复印无效。

检测检验报告

委托单位:	浙江中冶建设集团有限公司驻克什克腾旗 东晟矿业项目部
受检单位:	浙江重要建设集团有限公司驻克什克腾旗 东晟矿业项目部
检测检验类别:	定期检测检验
检测检验日期:	2025 年 08 月 25 日

赤峰安德检测检验有限公司



检测设备目录表

序号	设备名称	设备型号	报告编号
1	提升容器重要承载件 (吊桶连接装置)	/	安德 TCZJ25/D-0825156
2	提升容器重要承载件 (吊桶连接装置)	/	安德 TCZJ25/D-0825157
合计	共计 2 份报告		

安全生产检测检验资质标志



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 TCZJ25/D-0825156

提升容器重要承载件无损探伤 安全检测检验报告

委托单位：_____
浙江中冶建设集团有限公司
驻克什克腾旗东晟矿业项目部
受检单位：_____
浙江中冶建设集团有限公司
驻克什克腾旗东晟矿业项目部
被检对象名称：_____
提升容器重要承载件（吊桶连接装置）
型号规格：_____
/_____
检测检验类别：_____
定期检测检验
检测检验日期：_____
2025 年 08 月 25 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939



赤峰安德检测检验有限公司

矿用提升容器重要承载件无损探伤报告

报告编号：安德 TCZJ25/D-0825156


共 3 页第 1 页

委托单位	名称	浙江中冶建设集团有限公司驻克什克腾旗东晟矿业项目部		
	地址	内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗巴彥查干苏木巴彥乌拉矿区		
设备名称		提升容器重要承载件 (吊桶连接装置)	规格型号	/
设备状态		在用		
检测检验地点		混合井井口	检测检验日期	2025-08-25
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	贰年
受检单位		浙江中冶建设集团有限公司驻克什克腾旗东晟矿业项目部		
检测检验项目		超声波检测		
检测检验依据		GB/T 6402-2024 《钢锻件超声检测方法》 MT/T 684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		依据标准 GB/T 6402-2024 《钢锻件超声检测方法》、MT/T 684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》，经检测，在检测区域内未发现超标缺陷。 综合判定：合格 签发日期：2025年8月28日		
检测检验组成员		王卫东 李俊鹏		
备注		/		



批准: 
日期: 2025.8.28

审核: 
日期: 2025.8.28

主检: 
日期: 2025.8.28

矿用提升容器重要承载件无损探伤报告

报告编号：安德 TCZJ25/D-0825156

共 3 页第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性 编号	准确度（精度）	检定/校准证书编号
超声波探伤 仪	CSB-106	垂直线性误差 $\leq 3\%$ 水平线性误差 $\leq 0.1\%$	OYM240804530017
超声波探伤试 块	/	/	/
温湿度表	CSB-205	温度： $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) 湿度： $\pm 2\%\text{RH}$ (Max $\pm 5\%\text{RH}$)	24KA110001664

检测检验环境数据


环境温度 ($^{\circ}\text{C}$)	23.6
环境湿度 ($\%\text{RH}$)	52.7

超声波无损探伤检测数据

工件名称	提升容器重要承载件 (吊桶连接装置)	工件材质	钢
检测方法	纵波直入法	样品状态	在用
探伤部位	见附图	扫查方式	100%
探头规格	2.5MHz $\phi 20$ 2.5MHz 13×13 K2	耦合剂	机油
表面状态	符合标准要求	检测灵敏度	$\phi 2$ mm 平底孔当量

附图：

吊桶梁、连接销



检测检验数据和结果汇总表

序号	X 位置	Y 位置	当量大小	检测结果
1	/	/	无缺陷	合格
2	/	/	无缺陷	合格
3	/	/	无缺陷	合格
备注	因设备处于工作状态，无法解体，未裸露部位无法探测。			

本报告结束



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 TCZJ25/D-0825157

提升容器重要承载件无损探伤 安全检测检验报告

委托单位：	浙江中冶建设集团有限公司
	驻克什克腾旗东晟矿业项目部
受检单位：	浙江中冶建设集团有限公司
	驻克什克腾旗东晟矿业项目部
被检对象名称：	提升容器重要承载件（吊桶连接装置）
型号规格：	/
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2025 年 08 月 25 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



ISO 15 总则 第 1 条

- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939



赤峰安德检测检验有限公司

矿用提升容器重要承载件无损探伤报告


报告编号：安德 TCZJ25/D-0825157

共 3 页第 1 页

委托单位	名称	浙江中冶建设集团有限公司驻克什克腾旗东晟矿业项目部		
	地址	内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗巴彥查干苏木巴彥乌拉矿区		
设备名称		提升容器重要承载件 (吊桶连接装置)	规格型号	/
设备状态		在用		
检测检验地点		混合井井口	检测检验日期	2025-08-25
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	贰年
受检单位		浙江中冶建设集团有限公司驻克什克腾旗东晟矿业项目部		
检测检验项目		超声波检测		
检测检验依据		GB/T 6402-2024 《钢锻件超声检测方法》 MT/T 684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		依据标准 GB/T 6402-2024 《钢锻件超声检测方法》、MT/T 684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》，经检测，在检测区域内未发现超标缺陷。 综合判定：合格 签发日期：2025年8月28日		
检测检验组成员		王卫东 李俊鹏		
备注		/		



批准：
日期：2025.8.28

审核：
日期：2025.8.28

主检：
日期：2025.8.28

矿用提升容器重要承载件无损探伤报告

报告编号：安德 TCZJ25/D-0825157

共 3 页第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性 编号	准确度（精度）	检定/校准证书编号
超声波探伤 仪	CSB-106	垂直线性误差 $\leq 3\%$ 水平线性误差 $\leq 0.1\%$	OYM240804530017
超声波探伤试 块	/	/	/
温湿度表	CSB-205	温度： $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) 湿度： $\pm 2\%\text{RH}$ (Max $\pm 5\%\text{RH}$)	24KA110001664

检测检验环境数据


环境温度 ($^{\circ}\text{C}$)	23.6
环境湿度 ($\%\text{RH}$)	52.7

超声波无损探伤检测数据

工件名称	提升容器重要承载件 (吊桶连接装置)	工件材质	钢
检测方法	纵波直入法	样品状态	在用
探伤部位	见附图	扫查方式	100%
探头规格	2.5MHz $\phi 20$ 2.5MHz 13×13 K2	耦合剂	机油
表面状态	符合标准要求	检测灵敏度	$\phi 2\text{ mm}$ 平底孔当量

附图：

吊桶梁、连接销



检测检验数据和结果汇总表

序号	X 位置	Y 位置	当量大小	检测结果
1	/	/	无缺陷	合格
2	/	/	无缺陷	合格
3	/	/	无缺陷	合格
备注	因设备处于工作状态，无法解体，未裸露部位无法探测。			

本报告结束



浙江中远海运重工有限公司
专用章

