

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：巴林右旗永安矿业有限责任公司

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
通风机叶片	1	安德 FJYP25/D-0703001	/	地表主通风机房	2025.07.03	2027.07.02	合格



赤峰安德检测检验有限公司

注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。
2. 此表复印无效。

检测检验报告

委托单位：巴林右旗永安矿业有限责任公司
受检单位：巴林右旗永安矿业有限责任公司
检测检验类别：定期检测检验
检测检验日期：2025 年 07 月 03 日

赤峰安德检测检验有限公司



安全生产检测检验资质标志



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 FJYP25/D-0703001

金属非金属矿山主通风机叶片无损探伤 安全检测检验报告

委托单位：	巴林右旗永安矿业有限责任公司
受检单位：	巴林右旗永安矿业有限责任公司
被检对象名称：	通风机叶片
型号规格：	/
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2025 年 07 月 03 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939

主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告

报告编号：安德 FJYP25/D-0703001

共 3 页 第 1 页

委托	名称	巴林右旗永安矿业有限责任公司		
单位	地址	巴林右旗幸福之路苏木胜利村		
设备名称		通风机叶片	规格型号	/
设备状态		在用		
检测检验地点		地表主通风机房	检测检验日期	2025-07-03
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	贰年
受检单位		巴林右旗永安矿业有限责任公司		
检测检验项目		渗透检测		
检测检验依据		GB/T 6519-2024《变形铝、镁合金产品超声波检验方法》 GB/T 15822.1-2024《无损检测磁粉检测第1部分：总则》 JB/T 9218-2015《无损检测 渗透检测》		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		依据标准 GB/T 6519-2024《变形铝、镁合金产品超声波检验方法》 GB/T 15822.1-2024《无损检测磁粉检测第1部分：总则》 JB/T 9218-2015《无损检测 渗透检测》，经渗透检测，在所检叶片表面未发现超标缺陷。 综合判定：合格 签发日期：2025年 7月 7 日		
检测检验组成员		韩志磊、李俊鹏、牛小雷、李承杰		
备注		/		

批准：[Signature]

日期：2025. 7. 7

审核：张振宇

日期：2025. 7. 7

检验：李俊鹏

日期：2025. 7. 7



主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告

报告编号：安德 FJYP25/D-0703001

共 3 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度（精度）	检定/校准证书编号
渗透检测剂	/	/	/
镀铬辐射裂纹参考试块	CSB-153	/	/
温湿度表	CSB-205	温度：±0.3℃ (Max±0.5℃) 湿度：±2%RH (Max±5%RH)	24KA110001664

检测检验环境数据

环境温度（℃）	17.2
环境湿度（%RH）	61.5

主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告


报告编号：安德 FJYP25/D-0703001

共 3 页 第 3 页

渗透无损探伤检测数据

工件名称	通风机叶片	工件材质	钢
检验方法	渗透检测	样品状态	完好
探伤部位	见示意图	对比试块	B3 型试块
渗透探伤剂型号	DPT-5 型	渗透方法	II C-d
表面状况	符合标准要求		
检验数量	一级	二级	
	8 片	/	

示意图：



检测检验数据和结果汇总表

序号	缺陷编号	叶片编号	X 位置	H 位置	缺陷长度	缺陷类型	判定
一级	/	/	/	/	/	/	合格
备注	未发现缺陷						

本报告结束

