

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
提升机主轴、导向轮轴	提升机主轴：1 件 导向轮轴：1 件	安德 LZTS25/D-0709010	/	I 区井塔提升机房 I 区井塔导向轮平台	2025.07.09	2026.07.08	合格
主通风机叶片	1	安德 FJYP25/D-0709004	/	(I 采区) 斜坡道 1350m 水平联络巷	2025.07.09	2026.07.08	合格
主通风机叶片	1	安德 FJYP25/D-0709005	/	(I 采区) 斜坡道 1300m 水平联络巷	2025.07.09	2026.07.08	合格
主通风机叶片	1	安德 FJYP25/D-0709006	/	(I 采区) 斜坡道 1250m 水平联络巷	2025.07.09	2026.07.08	合格
主通风机叶片	1	安德 FJYP25/D-0709007	/	(I 采区) 斜坡道 1187.5m 水平联络巷	2025.07.09	2026.07.08	合格
主通风机叶片	1	安德 FJYP25/D-0709008	/	(I 采区) 1187.5 东新增风井	2025.07.09	2026.07.08	合格
主通风机叶片	1	安德 FJYP25/D-0709009	/	(I 采区) 1187.5m 水平天井联络巷	2025.07.09	2026.07.08	合格
主通风机叶片	1	安德 FJYP25/D-0709010	/	(I 采区) 1287.5m 水平西侧天井联络道	2025.07.09	2026.07.08	合格
主通风机叶片	1	安德 FJYP25/D-0709011	/	(I 采区) 1287.5m 水平东侧天井联络道	2025.07.09	2026.07.08	合格
主通风机叶片	1	安德 FJYP25/D-0709012	/	(I 采区) 1250m 水平东侧回风天井联络道	2025.07.09	2026.07.08	合格
主通风机叶片	1	安德 FJYP25/D-0709013	/	(I 采区) 西风井 1350m 水平联络巷	2025.07.09	2026.07.08	合格
主通风机叶片	1	安德 FJYP25/D-0709014	/	(I 采区) 东风井 1287.5m 水平联络巷	2025.07.09	2026.07.08	合格
主通风机叶片	1	安德 FJYP25/D-0709015	/	(I 采区) 1187.5m 东端部进风天井联络道	2025.07.09	2026.07.08	合格
主通风机叶片	1	安德 FJYP25/D-0709016	/	(I 采区) 1200m 西端部进风天井联络道	2025.07.09	2026.07.08	合格
主通风机叶片	1	安德 FJYP25/D-0709017	/	(I 采区) 1300m 中段南、北联络巷	2025.07.09	2026.07.08	合格

赤峰安德检测检验有限公司

注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。
2. 此表复印无效。

检测检验报告

委托单位: 内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区
受检单位: 内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区
检测检验类别: 定期检测检验
检测检验日期: 2025 年 07 月 09 日

赤峰安德检测检验有限公司



检测设备目录表

序号	设备名称	设备型号	报告编号
1	提升机主轴、导向轮轴	/	安德 LZTS25/D-0709010
2	主通风机叶片	/	安德 FJYP25/D-0709004
3	主通风机叶片	/	安德 FJYP25/D-0709005
4	主通风机叶片	/	安德 FJYP25/D-0709006
5	主通风机叶片	/	安德 FJYP25/D-0709007
6	主通风机叶片	/	安德 FJYP25/D-0709008
7	主通风机叶片	/	安德 FJYP25/D-0709009
8	主通风机叶片	/	安德 FJYP25/D-0709010
9	主通风机叶片	/	安德 FJYP25/D-0709011
10	主通风机叶片	/	安德 FJYP25/D-0709012
11	主通风机叶片	/	安德 FJYP25/D-0709013
12	主通风机叶片	/	安德 FJYP25/D-0709014
13	主通风机叶片	/	安德 FJYP25/D-0709015
14	主通风机叶片	/	安德 FJYP25/D-0709016
15	主通风机叶片	/	安德 FJYP25/D-0709017
合计	共计 15 份检测报告		



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 LZTS25/D-0709010

金属非金属矿山主轴无损探伤 安全检测检验报告

委托单位：内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区
受检单位：内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区
被检对象名称：提升机主轴、导向轮轴
型号规格：/
检测检验类别：定期检测检验
检测检验日期：2025 年 07 月 09 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



ISO 15 总 宣 蒙

- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939

金属非金属矿山主轴无损探伤安全检测检验报告

报告编号：安德 LZTS25/D-0709010

共 4 页 第 1 页

委托单位	名称	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区
	地址	克什克腾旗同兴镇
设备名称		提升机主轴、导向轮轴
设备状态		在用
检测检测日期		2025-07-09
检测检验类别		定期检测检验
检测检验周期		壹年
受检单位		内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区
检测检验项目		超声波检测
检测检验依据		GB/T6402-2024 《钢锻件超声检测方法》 MT/T 684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》
存在问题及建议		/
检测检验结论		依据标准 GB/T6402-2024 《钢锻件超声检测方法》 MT/T 684-1997 《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》， 对该矿的提升机主轴、导向轮轴超声波检测检验，在检测区域内未发现超标缺陷。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 7 月 13 日
检测检验组成员		韩志磊、李俊鹏、王宇、牛小雷
备注		/

批准：日期：2025.7.13

审核：张振宇日期：2025.7.13

主检：李俊鹏日期：2025.7.13

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山主轴无损探伤安全检测检验报告

报告编号：安德 LZTS25/D-0709010

共 4 页 第 2 页


检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性 编号	准确度（精度）	检定/校准证书编号
超声波探伤 仪	CSB-106	垂直线性误差 $\leq 3\%$ 水平线性误差 $\leq 0.1\%$	OYM240804530017
超声波探伤试 块	/	/	/
温湿度表	CSB-205	温度： $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) 湿度： $\pm 2\%\text{RH}$ (Max $\pm 5\%\text{RH}$)	24KA110001664

超声波无损探伤检测数据

工件名称	提升机主轴	工件材质	钢
检测方法	纵波直入法	样品状态	在用
表面状态	符合标准要求	扫查方式	100%
探伤部位	见附图	耦合剂	机油
探头规格	2.5MHz Φ 20 2.5MHz 13×13 K2	检测灵敏度	Φ 2 mm 平底孔当量
检验地点	I 区井塔提升机房		
环境温度(℃)	18.9	环境湿度(%RH)	46.8

附图：



检测检验数据和结果汇总表


序号	缺陷轴向位置	缺陷径向位置 (以圆心标记)	当量大小	检验结果
1	/	/	无缺陷	合格
备注	工件数量：1 件			

本报告结束

超声波无损探伤检测数据

工件名称	导向轮轴	工件材质	钢
检测方法	纵波直入法	样品状态	在用
表面状态	符合标准要求	扫查方式	100%
探伤部位	见附图	耦合剂	机油
探头规格	2.5MHz Φ 20 2.5MHz 13×13 K2	检测灵敏度	Φ 2 mm 平底孔当量
检验地点	I 区井塔导向轮平台		
环境温度 (℃)	21.3	环境湿度 (%RH)	46.3

附图:



检测检验数据和结果汇总表

序号	缺陷轴向位置	缺陷径向位置 (以圆心标记)	当量大小	检验结果
1	/	/	无缺陷	合格
备注	工件数量: 1 件			

本报告结束



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 FJYP25/D-0709004

金属非金属矿山主通风机叶片无损探伤 安全检测检验报告

委托单位：	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区
受检单位：	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区
被检对象名称：	主通风机叶片
型号规格：	/
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2025 年 07 月 09 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



ISO 15 总则 蒙

- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939

赤峰安德检测检验有限公司

主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告

报告编号：安德 FJYP25/D-0709004

共 3 页 第 1 页

委托单位	名称	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区		
	地址	克什克腾旗同兴镇		
设备名称		主通风机叶片	规格型号	/
设备状态		在用		
检测检验地点		(I 采区) 斜坡道 1350m 水平联络巷	检测检验日期	2025-07-09
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	壹年
受检单位		内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区		
检测检验项目		渗透检测		
检测检验依据		GB/T 6519-2024《变形铝、镁合金产品超声波检验方法》 GB/T 15822.1-2024《无损检测磁粉检测第 1 部分：总则》 JB/T 9218-2015《无损检测 渗透检测》		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		依据标准 GB/T 6519-2024《变形铝、镁合金产品超声波检验方法》 GB/T 15822.1-2024《无损检测磁粉检测第 1 部分：总则》 JB/T 9218-2015《无损检测 渗透检测》，经渗透检测，在所检叶片表面未发现超标缺陷。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 7 月 13 日		
检测检验组成员		韩志磊、李俊鹏、王宇、牛小雷		
备注		/		

批准：[Signature]
日期：2025. 7. 13

审核：张振宇
日期：2025. 7. 13

检验：[Signature]
日期：2025. 7. 13



主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告

报告编号：安德 FJYP25/D-0709004

共 3 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度（精度）	检定/校准证书编号
渗透检测剂	/	/	/
镀铬辐射裂纹参考试块	CSB-153	/	/
温湿度表	CSB-205	温度：±0.3℃ (Max±0.5℃) 湿度：±2%RH (Max±5%RH)	24KA110001664

检测检验环境数据

环境温度（℃）	12.6
环境湿度（%RH）	68.2

主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告


报告编号：安德 FJYP25/D-0709004

共 3 页 第 3 页

渗透无损探伤检测数据

工件名称	主通风机叶片	工件材质	钢
检验方法	渗透检测	样品状态	完好
探伤部位	见示意图	对比试块	B3 型试块
渗透探伤剂型号	DPT-5 型	渗透方法	II C-d
表面状况	符合标准要求		
检验数量	一级	二级	
	8 片	/	

示意图：



检测检验数据和结果汇总表

序号	缺陷编号	叶片编号	X 位置	H 位置	缺陷长度	缺陷类型	判定
一级	/	/	/	/	/	/	合格
备注	未发现缺陷						

本报告结束



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 FJYP25/D-0709005

金属非金属矿山主通风机叶片无损探伤 安全检测检验报告

委托单位：	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区
受检单位：	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区
被检对象名称：	主通风机叶片
型号规格：	/
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2025 年 07 月 09 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



ISO 15189 符合性声明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939

赤峰安德检测检验有限公司

主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告

报告编号：安德 FJYP25/D-0709005

共 3 页 第 1 页

委托	名称	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区		
单位	地址	克什克腾旗同兴镇		
设备名称		主通风机叶片	规格型号	/
设备状态		在用		
检测检验地点		(I 采区) 斜坡道 1300m 水平联络巷	检测检验日期	2025-07-09
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	壹年
受检单位		内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区		
检测检验项目		渗透检测		
检测检验依据		GB/T 6519-2024《变形铝、镁合金产品超声波检验方法》 GB/T 15822.1-2024《无损检测磁粉检测第 1 部分：总则》 JB/T 9218-2015《无损检测 渗透检测》		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		依据标准 GB/T 6519-2024《变形铝、镁合金产品超声波检验方法》 GB/T 15822.1-2024《无损检测磁粉检测第 1 部分：总则》 JB/T 9218-2015《无损检测 渗透检测》，经渗透检测，在所检叶片表面未发现超标缺陷。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 7 月 13 日		
检测检验组成员		韩志磊、李俊鹏、王宇、牛小雷		
备注		/		

批准：[Signature]
日期：2025.7.13

审核：张振宇
日期：2025.7.13

检验：[Signature]
日期：2025.7.13

主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告

报告编号：安德 FJYP25/D-0709005

共 3 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度（精度）	检定/校准证书编号
渗透检测剂	/	/	/
镀铬辐射裂纹参考试块	CSB-153	/	/
温湿度表	CSB-205	温度：±0.3℃ (Max ± 0.5℃) 湿度：±2%RH (Max ± 5%RH)	24KA110001664

检测检验环境数据

环境温度（℃）	12.2
环境湿度（%RH）	66.5

赤峰安德检测检验有限公司

主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告


报告编号：安德 FJYP25/D-0709005

共 3 页 第 3 页

渗透无损探伤检测数据

工件名称	主通风机叶片	工件材质	钢
检验方法	渗透检测	样品状态	完好
探伤部位	见示意图	对比试块	B3 型试块
渗透探伤剂型号	DPT-5 型	渗透方法	II C-d
表面状况	符合标准要求		
检验数量	一级	二级	
	8 片	/	

示意图：



检测检验数据和结果汇总表

序号	缺陷编号	叶片编号	X 位置	H 位置	缺陷长度	缺陷类型	判定
一级	/	/	/	/	/	/	合格
备注	未发现缺陷						

本报告结束

安全生产检测检验资质标志



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 FJYP25/D-0709006

金属非金属矿山主通风机叶片无损探伤 安全检测检验报告

委托单位：	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区
受检单位：	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区
被检对象名称：	主通风机叶片
型号规格：	/
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2025 年 07 月 09 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939

赤峰安德检测检验有限公司

主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告

报告编号：安德 FJYP25/D-0709006

共 3 页 第 1 页

委托	名称	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区		
单位	地址	克什克腾旗同兴镇		
设备名称		主通风机叶片	规格型号	/
设备状态		在用		
检测检验地点		(I 采区) 斜坡道 1250m 水平联络巷	检测检验日期	2025-07-09
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	壹年
受检单位		内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区		
检测检验项目		渗透检测		
检测检验依据		GB/T 6519-2024 《变形铝、镁合金产品超声波检验方法》 GB/T 15822.1-2024 《无损检测磁粉检测第 1 部分：总则》 JB/T 9218-2015 《无损检测 渗透检测》		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		依据标准 GB/T 6519-2024 《变形铝、镁合金产品超声波检验方法》 GB/T 15822.1-2024 《无损检测磁粉检测第 1 部分：总则》 JB/T 9218-2015 《无损检测 渗透检测》，经渗透检测，在所检叶片表面未发现超标缺陷。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 7 月 13 日		
检测检验组成员		韩志磊、李俊鹏、王宇、牛小雷		
备注		/		

批准：
日期：2025.7.13

审核：张振宇
日期：2025.7.13

检验：
日期：2025.7.13



主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告

报告编号：安德 FJYP25/D-0709006

共 3 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度（精度）	检定/校准证书编号
渗透检测剂	/	/	/
镀铬辐射裂纹参考试块	CSB-153	/	/
温湿度表	CSB-205	温度：±0.3℃(Max±0.5℃) 湿度：±2%RH(Max±5%RH)	24KA110001664

检测检验环境数据

环境温度（℃）	12.1
环境湿度（%RH）	69.5

赤峰安德检测检验有限公司

主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告


报告编号：安德 FJYP25/D-0709006

共 3 页 第 3 页

渗透无损探伤检测数据

工件名称	主通风机叶片	工件材质	钢
检验方法	渗透检测	样品状态	完好
探伤部位	见示意图	对比试块	B3 型试块
渗透探伤剂型号	DPT-5 型	渗透方法	II C-d
表面状况	符合标准要求		
检验数量	一级	二级	
	8 片	/	

示意图：



检测检验数据和结果汇总表

序号	缺陷编号	叶片编号	X 位置	H 位置	缺陷长度	缺陷类型	判定
一级	/	/	/	/	/	/	合格
备注	未发现缺陷						

本报告结束



报告编号：安德 FJYP25/D-0709007

金属非金属矿山主通风机叶片无损探伤 安全检测检验报告

委托单位：	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区
受检单位：	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区
被检对象名称：	主通风机叶片
型号规格：	/
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2025 年 07 月 09 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939

赤峰安德检测检验有限公司

主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告

报告编号：安德 FJYP25/D-0709007

共 3 页 第 1 页

委托	名称	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区		
单位	地址	克什克腾旗同兴镇		
设备名称		主通风机叶片	规格型号	/
设备状态		在用		
检测检验地点		(I 采区) 斜坡道 1187.5m 水平联络巷	检测检验日期	2025-07-09
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	壹年
受检单位		内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区		
检测检验项目		渗透检测		
检测检验依据		GB/T 6519-2024《变形铝、镁合金产品超声波检验方法》 GB/T 15822.1-2024《无损检测磁粉检测第 1 部分：总则》 JB/T 9218-2015《无损检测 渗透检测》		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		依据标准 GB/T 6519-2024《变形铝、镁合金产品超声波检验方法》 GB/T 15822.1-2024《无损检测磁粉检测第 1 部分：总则》 JB/T 9218-2015《无损检测 渗透检测》，经渗透检测，在所检叶片表面未发现超标缺陷。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 7 月 13 日		
检测检验组成员		韩志磊、李俊鹏、王宇、牛小雷		
备注		/		

批准：[Signature]

日期：2025.7.13

审核：张振宇

日期：2025.7.13

检验：[Signature]

日期：2025.7.13

主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告

报告编号：安德 FJYP25/D-0709007

共 3 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度（精度）	检定/校准证书编号
渗透检测剂	/	/	/
镀铬辐射裂纹参考试块	CSB-153	/	/
温湿度表	CSB-205	温度：±0.3℃ (Max±0.5℃) 湿度：±2%RH (Max±5%RH)	24KA110001664

检测检验环境数据

环境温度（℃）	11.6
环境湿度（%RH）	67.2

赤峰安德检测检验有限公司

主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告


报告编号：安德 FJYP25/D-0709007

共 3 页 第 3 页

渗透无损探伤检测数据

工件名称	主通风机叶片	工件材质	钢
检验方法	渗透检测	样品状态	完好
探伤部位	见示意图	对比试块	B3 型试块
渗透探伤剂型号	DPT-5 型	渗透方法	II C-d
表面状况	符合标准要求		
检验数量	一级	二级	
	8 片	/	

示意图：



检测检验数据和结果汇总表

序号	缺陷编号	叶片编号	X 位置	H 位置	缺陷长度	缺陷类型	判定
一级	/	/	/	/	/	/	合格
备注	未发现缺陷						

本报告结束

安全生产检测检验资质标志



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 FJYP25/D-0709008

金属非金属矿山主通风机叶片无损探伤 安全检测检验报告

委托单位：	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区
受检单位：	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区
被检对象名称：	主通风机叶片
型号规格：	/
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2025 年 07 月 09 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



2015 总四第

- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939

赤峰安德检测检验有限公司

主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告

报告编号：安德 FJYP25/D-0709008

共 3 页 第 1 页

委托	名称	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区		
单位	地址	克什克腾旗同兴镇		
设备名称		主通风机叶片	规格型号	/
设备状态		在用		
检测检验地点		(I 采区) 1187.5 东新增风井	检测检验日期	2025-07-09
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	壹年
受检单位		内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区		
检测检验项目		渗透检测		
检测检验依据		GB/T 6519-2024《变形铝、镁合金产品超声波检验方法》 GB/T 15822.1-2024《无损检测磁粉检测第 1 部分：总则》 JB/T 9218-2015《无损检测 渗透检测》		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		依据标准 GB/T 6519-2024《变形铝、镁合金产品超声波检验方法》 GB/T 15822.1-2024《无损检测磁粉检测第 1 部分：总则》 JB/T 9218-2015《无损检测 渗透检测》，经渗透检测，在所检叶片表面未发现超标缺陷。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 7 月 13 日		
检测检验组成员		韩志磊、李俊鹏、王宇、牛小雷		
备注		/		

批准：[Signature]
日期：2025.7.13

审核：张振宇
日期：2025.7.13

检验：李俊鹏
日期：2025-7.13

主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告

报告编号：安德 FJYP25/D-0709008

共 3 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度（精度）	检定/校准证书编号
渗透检测剂	/	/	/
镀铬辐射裂纹参考试块	CSB-153	/	/
温湿度表	CSB-205	温度：±0.3℃ (Max ± 0.5℃) 湿度：±2%RH (Max ± 5%RH)	24KA110001664

检测检验环境数据

环境温度（℃）	11.9
环境湿度（%RH）	68.7

赤峰安德检测检验有限公司

主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告


报告编号：安德 FJYP25/D-0709008

共 3 页 第 3页

渗透无损探伤检测数据

工件名称	主通风机叶片	工件材质	钢
检验方法	渗透检测	样品状态	完好
探伤部位	见示意图	对比试块	B3 型试块
渗透探伤剂型号	DPT-5 型	渗透方法	II C-d
表面状况	符合标准要求		
检验数量	一级	二级	
	8 片	/	

示意图：



检测检验数据和结果汇总表

序号	缺陷编号	叶片编号	X 位置	H 位置	缺陷长度	缺陷类型	判定
一级	/	/	/	/	/	/	合格
备注	未发现缺陷						

本报告结束

安全生产检测检验资质标志



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 FJYP25/D-0709009

金属非金属矿山主通风机叶片无损探伤 安全检测检验报告

委托单位：	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区
受检单位：	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区
被检对象名称：	主通风机叶片
型号规格：	/
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2025 年 07 月 09 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



ISO 15 总则

- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939

赤峰安德检测检验有限公司

主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告

报告编号：安德 FJYP25/D-0709009

共 3 页 第 1 页

委托	名称	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区		
单位	地址	克什克腾旗同兴镇		
设备名称		主通风机叶片	规格型号	/
设备状态		在用		
检测检验地点		(I 采区) 1187.5m 水平天井联络巷	检测检验日期	2025-07-09
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	壹年
受检单位		内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区		
检测检验项目		渗透检测		
检测检验依据		GB/T 6519-2024《变形铝、镁合金产品超声波检验方法》 GB/T 15822.1-2024《无损检测磁粉检测第 1 部分：总则》 JB/T 9218-2015《无损检测 渗透检测》		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		依据标准 GB/T 6519-2024《变形铝、镁合金产品超声波检验方法》 GB/T 15822.1-2024《无损检测磁粉检测第 1 部分：总则》 JB/T 9218-2015《无损检测 渗透检测》，经渗透检测，在所检叶片表面未发现超标缺陷。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 7 月 13 日		
检测检验组成员		韩志磊、李俊鹏、王宇、牛小雷		
备注		/		

批准：[Signature]
日期：2025.7.13

审核：张振宇
日期：2025.7.13

检验：李俊鹏
日期：2025.7.13

主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告

报告编号：安德 FJYP25/D-0709009

共 3 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度（精度）	检定/校准证书编号
渗透检测剂	/	/	/
镀铬辐射裂纹参考试块	CSB-153	/	/
温湿度表	CSB-205	温度：±0.3℃ (Max ± 0.5℃) 湿度：±2%RH (Max ± 5%RH)	24KA110001664

检测检验环境数据

环境温度（℃）	11.2
环境湿度（%RH）	65.6

主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告


报告编号：安德 FJYP25/D-0709009

共 3 页 第 3 页

渗透无损探伤检测数据

工件名称	主通风机叶片	工件材质	钢
检验方法	渗透检测	样品状态	完好
探伤部位	见示意图	对比试块	B3 型试块
渗透探伤剂型号	DPT-5 型	渗透方法	II C-d
表面状况	符合标准要求		
检验数量	一级	二级	
	8 片	/	

示意图：



检测检验数据和结果汇总表

序号	缺陷编号	叶片编号	X 位置	H 位置	缺陷长度	缺陷类型	判定
一级	/	/	/	/	/	/	合格
备注	未发现缺陷						

本报告结束



报告编号：安德 FJYP25/D-0709010

金属非金属矿山主通风机叶片无损探伤 安全检测检验报告

委托单位：	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区
受检单位：	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区
被检对象名称：	主通风机叶片
型号规格：	/
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2025 年 07 月 09 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939

赤峰安德检测检验有限公司

主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告

报告编号：安德 FJYP25/D-0709010

共 3 页 第 1 页

委托	名称	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区		
单位	地址	克什克腾旗同兴镇		
设备名称		主通风机叶片	规格型号	/
设备状态		在用		
检测检验地点		(I 采区) 1287.5m 水平西侧 天井联络道	检测检验日期	2025-07-09
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	壹年
受检单位		内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区		
检测检验项目		渗透检测		
检测检验依据		GB/T 6519-2024《变形铝、镁合金产品超声波检验方法》 GB/T 15822.1-2024《无损检测磁粉检测第 1 部分：总则》 JB/T 9218-2015《无损检测 渗透检测》		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		依据标准 GB/T 6519-2024《变形铝、镁合金产品超声波检验方法》 GB/T 15822.1-2024《无损检测磁粉检测第 1 部分：总则》 JB/T 9218-2015《无损检测 渗透检测》，经渗透检测，在所检叶片表面未发现超标缺陷。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 7 月 13 日		
检测检验组成员		韩志磊、李俊鹏、王宇、牛小雷		
备注		/		

批准：
日期：2025.7.13

审核：张振宇
日期：2025.7.13

检验：
日期：2025.7.13



主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告

报告编号：安德 FJYP25/D-0709010

共 3 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度（精度）	检定/校准证书编号
渗透检测剂	/	/	/
镀铬辐射裂纹参考试块	CSB-153	/	/
温湿度表	CSB-205	温度：±0.3℃ (Max±0.5℃) 湿度：±2%RH (Max±5%RH)	24KA110001664

检测检验环境数据

环境温度（℃）	12.7
环境湿度（%RH）	68.8

赤峰安德检测检验有限公司

主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告


报告编号：安德 FJYP25/D-0709010

共 3 页 第 3 页

渗透无损探伤检测数据

工件名称	主通风机叶片	工件材质	钢
检验方法	渗透检测	样品状态	完好
探伤部位	见示意图	对比试块	B3 型试块
渗透探伤剂型号	DPT-5 型	渗透方法	II C-d
表面状况	符合标准要求		
检验数量	一级	二级	
	8 片	/	

示意图：



检测检验数据和结果汇总表

序号	缺陷编号	叶片编号	X 位置	H 位置	缺陷长度	缺陷类型	判定
一级	/	/	/	/	/	/	合格
备注	未发现缺陷						

本报告结束

安全生产检测检验资质标志



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 FJYP25/D-0709011

金属非金属矿山主通风机叶片无损探伤 安全检测检验报告

委托单位：	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区
受检单位：	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区
被检对象名称：	主通风机叶片
型号规格：	/
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2025 年 07 月 09 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939

赤峰安德检测检验有限公司

主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告


报告编号：安德 FJYP25/D-0709011

共 3 页 第 1 页

委托	名称	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区		
单位	地址	克什克腾旗同兴镇		
设备名称		主通风机叶片	规格型号	/
设备状态		在用		
检测检验地点		(I 采区) 1287.5m 水平东侧 天井联络道	检测检验日期	2025-07-09
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	壹年
受检单位		内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区		
检测检验项目		渗透检测		
检测检验依据		GB/T 6519-2024《变形铝、镁合金产品超声波检验方法》 GB/T 15822.1-2024《无损检测磁粉检测第 1 部分：总则》 JB/T 9218-2015《无损检测 渗透检测》		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		依据标准 GB/T 6519-2024《变形铝、镁合金产品超声波检验方法》 GB/T 15822.1-2024《无损检测磁粉检测第 1 部分：总则》 JB/T 9218-2015《无损检测 渗透检测》，经渗透检测，在所检叶片表面未发现超标缺陷。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 7 月 13 日		
检测检验组成员		韩志磊、李俊鹏、王宇、牛小雷		
备注		/		

批准：
日期：2025.7.13

审核：张振宇
日期：2025.7.13

检验：
日期：2025.7.13



主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告

报告编号：安德 FJYP25/D-0709011

共 3 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度（精度）	检定/校准证书编号
渗透检测剂	/	/	/
镀铬辐射裂纹参考试块	CSB-153	/	/
温湿度表	CSB-205	温度：±0.3℃ (Max ± 0.5℃) 湿度：±2%RH (Max ± 5%RH)	24KA110001664

检测检验环境数据

环境温度（℃）	12.3
环境湿度（%RH）	69.5

主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告


报告编号：安德 FJYP25/D-0709011

共 3 页 第 3页

渗透无损探伤检测数据

工件名称	主通风机叶片	工件材质	钢
检验方法	渗透检测	样品状态	完好
探伤部位	见示意图	对比试块	B3 型试块
渗透探伤剂型号	DPT-5 型	渗透方法	II C-d
表面状况	符合标准要求		
检验数量	一级	二级	
	8 片	/	

示意图：



检测检验数据和结果汇总表

序号	缺陷编号	叶片编号	X 位置	H 位置	缺陷长度	缺陷类型	判定
一级	/	/	/	/	/	/	合格
备注	未发现缺陷						

本报告结束

安全生产检测检验资质标志



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 FJYP25/D-0709012

金属非金属矿山主通风机叶片无损探伤 安全检测检验报告

委托单位：	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区
受检单位：	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区
被检对象名称：	主通风机叶片
型号规格：	/
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2025 年 07 月 09 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939

赤峰安德检测检验有限公司

主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告

报告编号：安德 FJYP25/D-0709012

共 3 页 第 1 页

委托	名称	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区		
单位	地址	克什克腾旗同兴镇		
设备名称		主通风机叶片	规格型号	/
设备状态		在用		
检测检验地点		(I 采区) 1250m 水平东侧 回风天井联络道	检测检验日期	2025-07-09
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	壹年
受检单位		内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区		
检测检验项目		渗透检测		
检测检验依据		GB/T 6519-2024 《变形铝、镁合金产品超声波检验方法》 GB/T 15822.1-2024 《无损检测磁粉检测第 1 部分：总则》 JB/T 9218-2015 《无损检测 渗透检测》		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		依据标准 GB/T 6519-2024 《变形铝、镁合金产品超声波检验方法》 GB/T 15822.1-2024 《无损检测磁粉检测第 1 部分：总则》 JB/T 9218-2015 《无损检测 渗透检测》，经渗透检测，在所检叶片表面未发现超标缺陷。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 7 月 13 日		
检测检验组成员		韩志磊、李俊鹏、王宇、牛小雷		
备注		/		

批准：张振宇

日期：2025.7.13

审核：张振宇

日期：2025.7.13

检验：

李俊鹏

日期：

2025.7.13

主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告

报告编号：安德 FJYP25/D-0709012

共 3 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度（精度）	检定/校准证书编号
渗透检测剂	/	/	/
镀铬辐射裂纹参考试块	CSB-153	/	/
温湿度表	CSB-205	温度：±0.3℃(Max±0.5℃) 湿度：±2%RH(Max±5%RH)	24KA110001664

检测检验环境数据

环境温度（℃）	11.5
环境湿度（%RH）	66.7

主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告


报告编号：安德 FJYP25/D-0709012

共 3 页 第 3 页

渗透无损探伤检测数据

工件名称	主通风机叶片	工件材质	钢
检验方法	渗透检测	样品状态	完好
探伤部位	见示意图	对比试块	B3 型试块
渗透探伤剂型号	DPT-5 型	渗透方法	II C-d
表面状况	符合标准要求		
检验数量	一级	二级	
	8 片	/	

示意图：



检测检验数据和结果汇总表

序号	缺陷编号	叶片编号	X 位置	H 位置	缺陷长度	缺陷类型	判定
一级	/	/	/	/	/	/	合格
备注	未发现缺陷						

本报告结束

安全生产检测检验资质标志



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 FJYP25/D-0709013

金属非金属矿山主通风机叶片无损探伤 安全检测检验报告

委托单位：	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区
受检单位：	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区
被检对象名称：	主通风机叶片
型号规格：	/
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2025 年 07 月 09 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939

赤峰安德检测检验有限公司

主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告

报告编号：安德 FJYP25/D-0709013

共 3 页 第 1 页

委托	名称	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区		
单位	地址	克什克腾旗同兴镇		
设备名称		主通风机叶片	规格型号	/
设备状态		在用		
检测检验地点		(I 采区) 西风井 1350m 水平联巷	检测检验日期	2025-07-09
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	壹年
受检单位		内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区		
检测检验项目		渗透检测		
检测检验依据		GB/T 6519-2024《变形铝、镁合金产品超声波检验方法》 GB/T 15822.1-2024《无损检测磁粉检测第 1 部分：总则》 JB/T 9218-2015《无损检测 渗透检测》		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		依据标准 GB/T 6519-2024《变形铝、镁合金产品超声波检验方法》 GB/T 15822.1-2024《无损检测磁粉检测第 1 部分：总则》 JB/T 9218-2015《无损检测 渗透检测》，经渗透检测，在所检叶片表面未发现超标缺陷。 综合判定：合格 签发日期：2025年 7月13 日		
检测检验组成员		韩志磊、李俊鹏、王宇、牛小雷		
备注		/		

批准：[Signature]

日期：2025.7.13

审核：张振宇

日期：2025.7.13

检验：[Signature]

日期：2025.7.13



主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告

报告编号：安德 FJYP25/D-0709013

共 3 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度（精度）	检定/校准证书编号
渗透检测剂	/	/	/
镀铬辐射裂纹参考试块	CSB-153	/	/
温湿度表	CSB-205	温度：±0.3℃ (Max ± 0.5℃) 湿度：±2%RH (Max ± 5%RH)	24KA110001664


检测检验环境数据

环境温度（℃）	11.2
环境湿度（%RH）	62.3

渗透无损探伤检测数据

工件名称	主通风机叶片	工件材质	钢
检验方法	渗透检测	样品状态	完好
探伤部位	见示意图	对比试块	B3 型试块
渗透探伤剂型号	DPT-5 型	渗透方法	II C-d
表面状况	符合标准要求		
检验数量	一级	二级	
	8 片	/	

示意图：



检测检验数据和结果汇总表

序号	缺陷编号	叶片编号	X 位置	H 位置	缺陷长度	缺陷类型	判定
一级	/	/	/	/	/	/	合格
备注	未发现缺陷						

本报告结束



报告编号：安德 FJYP25/D-0709014

金属非金属矿山主通风机叶片无损探伤 安全检测检验报告

委托单位：	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区
受检单位：	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区
被检对象名称：	主通风机叶片
型号规格：	/
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2025 年 07 月 09 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939

赤峰安德检测检验有限公司

主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告

报告编号：安德 FJYP25/D-0709014

共 3 页 第 1 页

委托	名称	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区		
单位	地址	克什克腾旗同兴镇		
设备名称		主通风机叶片	规格型号	/
设备状态		在用		
检测检验地点		(I 采区) 东风井 1287.5m 水平联巷	检测检验日期	2025-07-09
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	壹年
受检单位		内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区		
检测检验项目		渗透检测		
检测检验依据		GB/T 6519-2024《变形铝、镁合金产品超声波检验方法》 GB/T 15822.1-2024《无损检测磁粉检测第 1 部分：总则》 JB/T 9218-2015《无损检测 渗透检测》		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		依据标准 GB/T 6519-2024《变形铝、镁合金产品超声波检验方法》 GB/T 15822.1-2024《无损检测磁粉检测第 1 部分：总则》 JB/T 9218-2015《无损检测 渗透检测》，经渗透检测，在所检叶片表面未发现超标缺陷。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 7 月 13 日		
检测检验组成员		韩志磊、李俊鹏、王宇、牛小雷		
备注		/		

批准：
日期：2025. 7. 13

审核：张振宇
日期：2025. 7. 13

检验：李俊鹏
日期：2025. 7. 13

主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告

报告编号：安德 FJYP25/D-0709014

共 3 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度（精度）	检定/校准证书编号
渗透检测剂	/	/	/
镀铬辐射裂纹参考试块	CSB-153	/	/
温湿度表	CSB-205	温度：±0.3℃ (Max±0.5℃) 湿度：±2%RH (Max±5%RH)	24KA110001664

检测检验环境数据

环境温度（℃）	10.6
环境湿度（%RH）	64.3

主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告


报告编号：安德 FJYP25/D-0709014

共 3 页 第 3 页

渗透无损探伤检测数据

工件名称	主通风机叶片	工件材质	钢
检验方法	渗透检测	样品状态	完好
探伤部位	见示意图	对比试块	B3 型试块
渗透探伤剂型号	DPT-5 型	渗透方法	II C-d
表面状况	符合标准要求		
检验数量	一级	二级	
	8 片	/	

示意图：



检测检验数据和结果汇总表

序号	缺陷编号	叶片编号	X 位置	H 位置	缺陷长度	缺陷类型	判定
一级	/	/	/	/	/	/	合格
备注	未发现缺陷						

本报告结束

安全生产检测检验资质标志



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 FJYP25/D-0709015

金属非金属矿山主通风机叶片无损探伤 安全检测检验报告

委托单位：	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区
受检单位：	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区
被检对象名称：	主通风机叶片
型号规格：	/
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2025 年 07 月 09 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939

赤峰安德检测检验有限公司

主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告

报告编号：安德 FJYP25/D-0709015

共 3 页 第 1 页

委托	名称	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区		
单位	地址	克什克腾旗同兴镇		
设备名称		主通风机叶片	规格型号	/
设备状态		在用		
检测检验地点		(I 采区) 1187.5m 东端部 进风天井联络道	检测检验日期	2025-07-09
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	壹年
受检单位		内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区		
检测检验项目		渗透检测		
检测检验依据		GB/T 6519-2024《变形铝、镁合金产品超声波检验方法》 GB/T 15822.1-2024《无损检测磁粉检测第 1 部分：总则》 JB/T 9218-2015《无损检测 渗透检测》		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		依据标准 GB/T 6519-2024《变形铝、镁合金产品超声波检验方法》 GB/T 15822.1-2024《无损检测磁粉检测第 1 部分：总则》 JB/T 9218-2015《无损检测 渗透检测》，经渗透检测，在所检叶片表面未发现超标缺陷。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 7 月 13 日		
检测检验组成员		韩志磊、李俊鹏、王宇、牛小雷		
备注		/		

批准：
日期：2025.7.13

审核：张振宇
日期：2025.7.13

检验：李俊鹏
日期：2025.7.13

主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告

报告编号：安德 FJYP25/D-0709015

共 3 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度（精度）	检定/校准证书编号
渗透检测剂	/	/	/
镀铬辐射裂纹参考试块	CSB-153	/	/
温湿度表	CSB-205	温度：±0.3℃ (Max±0.5℃) 湿度：±2%RH (Max±5%RH)	24KA110001664

检测检验环境数据

环境温度（℃）	11.2
环境湿度（%RH）	66.6

赤峰安德检测检验有限公司

主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告


报告编号：安德 FJYP25/D-0709015

共 3 页 第 3 页

渗透无损探伤检测数据

工件名称	主通风机叶片	工件材质	钢
检验方法	渗透检测	样品状态	完好
探伤部位	见示意图	对比试块	B3 型试块
渗透探伤剂型号	DPT-5 型	渗透方法	II C-d
表面状况	符合标准要求		
检验数量	一级	二级	
	8 片	/	

示意图：



检测检验数据和结果汇总表

序号	缺陷编号	叶片编号	X 位置	H 位置	缺陷长度	缺陷类型	判定
一级	/	/	/	/	/	/	合格
备注	未发现缺陷						

本报告结束

安全生产检测检验资质标志



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 FJYP25/D-0709016

金属非金属矿山主通风机叶片无损探伤 安全检测检验报告

委托单位：	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区
受检单位：	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区
被检对象名称：	主通风机叶片
型号规格：	/
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2025 年 07 月 09 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939

赤峰安德检测检验有限公司

主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告

报告编号：安德 FJYP25/D-0709016

共 3 页 第 1 页

委托	名称	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区		
单位	地址	克什克腾旗同兴镇		
设备名称		主通风机叶片	规格型号	/
设备状态		在用		
检测检验地点		(I 采区) 1200m 西端部 进风天井联络道	检测检验日期	2025-07-09
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	壹年
受检单位		内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区		
检测检验项目		渗透检测		
检测检验依据		GB/T 6519-2024《变形铝、镁合金产品超声波检验方法》 GB/T 15822.1-2024《无损检测磁粉检测第 1 部分：总则》 JB/T 9218-2015《无损检测 渗透检测》		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		依据标准 GB/T 6519-2024《变形铝、镁合金产品超声波检验方法》 GB/T 15822.1-2024《无损检测磁粉检测第 1 部分：总则》 JB/T 9218-2015《无损检测 渗透检测》，经渗透检测，在所检叶片表面未发现超标缺陷。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 7 月 13 日		
检测检验组成员		韩志磊、李俊鹏、王宇、牛小雷		
备注		/		

批准：[Signature]

日期：2025.7.13

审核：张振宇

日期：2025.7.13

检验：

[Signature]

日期：

2025.7.13

主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告

报告编号：安德 FJYP25/D-0709016

共 3 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度（精度）	检定/校准证书编号
渗透检测剂	/	/	/
镀铬辐射裂纹参考试块	CSB-153	/	/
温湿度表	CSB-205	温度：±0.3℃ (Max±0.5℃) 湿度：±2%RH (Max±5%RH)	24KA110001664

检测检验环境数据

环境温度（℃）	11.7
环境湿度（%RH）	69.2

赤峰安德检测检验有限公司

主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告


报告编号：安德 FJYP25/D-0709016

共 3 页 第 3 页

渗透无损探伤检测数据

工件名称	主通风机叶片	工件材质	钢
检验方法	渗透检测	样品状态	完好
探伤部位	见示意图	对比试块	B3 型试块
渗透探伤剂型号	DPT-5 型	渗透方法	II C-d
表面状况	符合标准要求		
检验数量	一级	二级	
	8 片	/	

示意图：



检测检验数据和结果汇总表

序号	缺陷编号	叶片编号	X 位置	H 位置	缺陷长度	缺陷类型	判定
一级	/	/	/	/	/	/	合格
备注	未发现缺陷						

本报告结束



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 FJYP25/D-0709017

金属非金属矿山主通风机叶片无损探伤 安全检测检验报告

委托单位：	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区
受检单位：	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区
被检对象名称：	主通风机叶片
型号规格：	/
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2025 年 07 月 09 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939

赤峰安德检测检验有限公司

主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告


报告编号：安德 FJYP25/D-0709017

共 3 页 第 1 页

委托	名称	内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区		
单位	地址	克什克腾旗同兴镇		
设备名称		主通风机叶片	规格型号	/
设备状态		在用		
检测检验地点		(I 采区) 1300m 中段南、北联巷	检测检验日期	2025-07-09
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	壹年
受检单位		内蒙古赤峰黄岗铁矿 I 采区		
检测检验项目		渗透检测		
检测检验依据		GB/T 6519-2024《变形铝、镁合金产品超声波检验方法》 GB/T 15822.1-2024《无损检测磁粉检测第 1 部分：总则》 JB/T 9218-2015《无损检测 渗透检测》		
存在问题及建议		/		
检测检验结论		依据标准 GB/T 6519-2024《变形铝、镁合金产品超声波检验方法》 GB/T 15822.1-2024《无损检测磁粉检测第 1 部分：总则》 JB/T 9218-2015《无损检测 渗透检测》，经渗透检测，在所检叶片表面未发现超标缺陷。 综合判定：合格 签发日期：2025年 7 月 13 日		
检测检验组成员		韩志磊、李俊鹏、王宇、牛小雷		
备注		/		

批准：
日期：2025.7.13

审核：张振宇
日期：2025.7.13

检验：
日期：2025.7.13



主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告

报告编号：安德 FJYP25/D-0709017

共 3 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度（精度）	检定/校准证书编号
渗透检测剂	/	/	/
镀铬辐射裂纹参考试块	CSB-153	/	/
温湿度表	CSB-205	温度：±0.3℃ (Max±0.5℃) 湿度：±2%RH (Max±5%RH)	24KA110001664

检测检验环境数据

环境温度（℃）	11.1
环境湿度（%RH）	71.6

赤峰安德检测检验有限公司

主通风机叶片无损探伤安全检测检验报告


报告编号：安德 FJYP25/D-0709017

共 3 页 第 3 页

渗透无损探伤检测数据

工件名称	主通风机叶片	工件材质	钢
检验方法	渗透检测	样品状态	完好
探伤部位	见示意图	对比试块	B3 型试块
渗透探伤剂型号	DPT-5 型	渗透方法	II C-d
表面状况	符合标准要求		
检验数量	一级	二级	
	8 片	/	


示意图：



检测检验数据和结果汇总表

序号	缺陷编号	叶片编号	X 位置	H 位置	缺陷长度	缺陷类型	判定
一级	/	/	/	/	/	/	合格
备注	未发现缺陷						

本报告结束



09:26 | 2025-07-09
星期三 阴 20°C

克什克腾旗·停车场


今日水印
相机 [1.3.1]
设备 A618D6B4D0P3C



09:30 | 2025-07-09
星期三 阴 20°C

克什克腾旗·停车场


今日水印
相机 [1.3.1]
设备 1CC10KLN47009



09:06 | 2025-07-09
星期三

我在这里

今日水印
相机 [1.3.1]
设备 T23P999ALB11UR



09:07 | 2025-07-09
星期三

我在这里

今日水印
相机 [1.3.1]
设备 M04TMRKXNPPLNG

